



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ที่ ปน ๗๒๙๐๑/๑๗๒๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมรายงานผลการดำเนินการทุกข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบ โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| ๑. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่มี |
| ๒. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน | ไม่มี |
| ๓. ข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ | ไม่มี |
| ๓. ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป | จำนวน ๒ เรื่อง |
| -งานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ | |
| -งานเกี่ยวกับสาธารณสุข | |

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ จึงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญลักษณ์ มโนกิตติพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้



(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ทราบ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'สมชาย' (Somchai).

(นายสมชาย งามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

รายงานสรุป การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ
ประจำปี ๒๕๖๕

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	เลขรับ/วันที่รับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิดเหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่แจ้ง			
๑.	-/๑๑ มี.ค. ๖๕	สายฝน ลีละกุล	นายต่วนอารง นิปูเต๊ะ ๙๓ ม.๑ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ประสบวาทภัย(พายุพัด) ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๙๐๑/๑๓๘		๑๔ มี.ค.๖๕	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ และ อบต.ดาโต๊ะได้ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แล้ว

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ	เลขรับ/วันที่รับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิดเหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่แจ้ง			
๑.	-/๒๐ ก.พ.๖๕	สายฝน ลีละกุล	นางแสมมะ เจะเตะ ๔๗ ม.๑ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (บ้านโดนพายุพัด) บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ ๑๑๔		๒๘ ก.พ.๖๕	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ และ อบต.ดาโต๊ะได้ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แล้ว
๒	๔๔๘/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจะปอ	นายกำพันธ์ พรหมมณี ๑๗ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๓	๔๔๖/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจะปอ	นส.อาชีวะ สาระ ๓๐ ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๔	๔๔๙/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจะปอ	นส.อาดิปะ สาระ ๑๔๒ ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๕	๕๐๐/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจะปอ	นส.ดีเมาะ สาระ ๑๑๗ ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๖	๕๐๒/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจะปอ	นายประภาส เขียวจันทร์ ๒๐/๓ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๔๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ต่อ

ลำดับ	เลขรับ/วันที่รับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิดเหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่แจ้ง			
๗	๕๐๕/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นางสาวสุทิน เรือนทอง ๓๔/๑ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๘	๕๐๖/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นายสุวิทย์ เรือนทอง ๓๔ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๙	๕๐๗/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นส.แยณะ สาระ ๑๑๖/๓ ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๑๐	๕๐๘/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นส.วันดี ยิ้มละม่อม ๓๐/๑ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๑๑	๕๑๐/๒๘ ก.พ. ๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นส.มารีแย ดุตะแซ ๑๑๖/๒ ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ต่อ

ลำดับ	เลขรับ/วันที่ รับเรื่อง ร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับ เรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิด เหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ ร้องเรียน ทราบ	หน่วยงาน ผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่ แจ้ง			
๑๒.	๕๑๒/๒๘ ก.พ.๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นายชุตินันท์ แสงทอง ๕๔/๔ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ. หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๙๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏ ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปก คลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการ ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๑๓.	๕๑๓/๒๘ ก.พ.๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นส.ววรรณ เมียดกลม ๔๙ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ. หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๙๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏ ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปก คลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการ ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๑๔.	๕๑๔/๒๘ ก.พ.๖๕	ดัสนีม เจปะอ	นส.สุดวรรณ ชันธสามล ๔๑/๒ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๙๐๑/ว ๑๒๖		๘ มี.ค. ๖๕	กองช่าง	ได้ดำเนินการสำรวจคูระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๒,๕ ปรากฏ ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง เนื่องจากมีวัชพืชปก คลุมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ และได้ดำเนินการ ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	เลขรับ/วันที่รับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิดเหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่แจ้ง			
๑.	๒๘๒๐/๓๐ ค.ค. ๖๔	ดัสนิม เจะปอ	นายต้นอาลี นิหารอน ๔๗ ม.๑ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/๖๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๒.	๒๘๒๑/๓๐ ค.ค. ๖๔	ดัสนิม เจะปอ	นายสะมะแอ เจะคอเกาะ ๒๙/๒ ม.๑ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/๖๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๓.	๒๘๒๓/๓๐ ค.ค. ๖๔	ดัสนิม เจะปอ	นายมะยาก็ เฮงยามา ๓๕ ม.๓ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๓	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/๖๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๓ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๔.	๒๘๒๖/๓๐ ค.ค. ๖๔	ดัสนิม เจะปอ	นางลีเยาะ สาและ ๖๕ ม.๑ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/๖๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๕.	๒๘๒๗/๓๐ ค.ค. ๖๔	ดัสนิม เจะปอ	นส.วันดี ยิมละม่อม ๑๐/๑ ม.๒ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๒	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/๖๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๒ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ทะเบียนสรุปการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ต่อ

ลำดับ	เลขรับ/วันที่ รับเรื่อง ร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้รับ เรื่อง	ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน	เรื่องที่ร้อง/สถานที่เกิด เหตุ	การแจ้งผู้ร้องเรียน		วันที่แจ้งผู้ ร้องเรียน ทราบ	หน่วยงาน ผู้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					แจ้ง	ไม่ แจ้ง			
๖.	๒๘๒๘/๓๐ ธ.ค.๖๔	ตัสนิม เจะปอ	นายอับดุลรอแม เจะโวะ ๓๖/๑ ม.๑ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๗.	๒๘๒๙/๓๐ ธ.ค.๖๔	ตัสนิม เจะปอ	นายถ้วนอารง นิปูเต๊ะ ๙๓ ม.๑ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๘.	๒๘๓๒/๓๐ ธ.ค.๖๔	ตัสนิม เจะปอ	นายอามะ ปูเตะ ๓๗/๑ ม.๑ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
๙.	๒๘๓๓/๓๐ ธ.ค.๖๔	ตัสนิม เจะปอ	นายอับดุลกอเดร์ กอและ ๑๖๗ ม.๑ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	หนังสือ ที่ ปน ๗๒๕๐๑/ว๐๘		๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง	กองช่างได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๑ และ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว